


AG-HPX305 / HPX375 AJ-PX380

CAC ファイルのインストール手順

1. インストールのフロー




2. インストール手順

2-1 SD™メモリカードの準備

1. SD™メモリカードもしくはSDHC™メモリカードをご準備ください。
miniSD™カードもしくはminiSDHC™カードをご使用の際には専用のアダプタを装着のうえ、ご使用ください。アダプタのみを本機に挿入すると正常に動作しません。アダプタには必ず、メモリカードを挿入してご使用ください。
2. SD™メモリカードを P2 機器にてフォーマットを行います。
ご注意:SD™メモリカードのフォーマットは必ず、P2 機器で行ってください。

【フォーマット手順】

1. スロットカバーを開け、カードの向きに注意して挿入し、スロットカバーを閉じてください。
2. 本機の POWER スイッチを ON にします。
3. THUMBNAIL ボタンを押し、続いてサムネール MENU ボタンを押します。
4. メニューから OPERATION→FORMAT→SD CARD を選択します。
(カーソルボタンで選択、SET ボタンにて決定)



- a THUMBNAIL ボタン
- b EXIT ボタン
- c ▲▶▼◀カーソルボタン
- SET ボタン
- d サムネイルメニューボタン
- e SHIFT ボタン

フォーマットしない場合は EXIT を選択。

5. 確認画面で YES を選択し、SET ボタンを押します。
6. SD™ メモリカードがフォーマットされます。
7. スロットカバーを開け、アクセスランプが点灯していないことを確認します。カードを本体側に押し込んでから、カードをつまんで取り出し、スロットカバーを閉じます。

2-2 CAC ファイルのダウンロード

1. P2 サポートサイトの CAC 動作情報に記載の対応レンズ表から、ダウンロードしたいレンズファイルを選択し、PC へダウンロードします。
2. PC の任意のフォルダ上にてダウンロードした圧縮ファイル”VSI****.zip”を解凍します。解凍後、以下のフォルダの下に CAC ファイル ”*****.ABR” があります。
`¥vsi****¥private¥meigroup¥pavcn¥sbg¥p2sd¥*****.ABR`


2-3 CAC ファイルの SD カードへのコピー

1. フォーマットを行った SD™ メモリカードを PC のカードスロットに挿入。
2. 解凍した”vsi****”フォルダ内にあるフォルダ”private”をフォルダごと SD™ メモリカードへコピーします。
ご注意:フォルダ構成、ファイル名は変更しないでください。



2-4 CAC ファイルのカメラへの登録

1. CAC ファイルをコピーした SD™ メモリカードを本機の SD カードスロットに挿入。
2. MENU ボタンを 1 秒以上押して MAIN MENU を開けて下さい。
ご注意:サムネイル表示している場合は MENU が開きませんので、サムネイルを解除してから MENU ボタンを押して下さい。
3. ジョグダイヤルを回して LENS SETUP へ表示部を移動させ、ジョグダイヤルを押して LENS SETUP 画面を開けてください。

4. ジョグダイヤルにて CAC CARD READ を選び、ジョグダイヤルを押します。
5. EXECUTE を選択し、ジョグダイヤルを押します。



6. SD™メモ리카ードに保存されている CAC ファイルが読み込まれ、レンズ名が表示されます。
7. 読み込む CAC ファイルを選択し、ジョグダイヤルを押します。確認画面が表示され、YES を選択してジョグダイヤルを押すと CAC ファイルがカメラに登録されます。




ご注意:本機に読み込みできるファイル数は最大 8 個です。8 個のファイルが読み込まれた状態で読み込み操作を行うと READ NG CAC FILE FULL と表示されます。新たなファイルを読み込む場合は、いずれかのファイルを消去してから読み込み操作を行ってください。



CAC ファイルを本機から消去するには LENS SETUP 画面の CAC FILE DELETE から操作できます。

【CAC ファイルを本機から消去する手順】

1. MAIN MENU の LENS SETUP 画面を開けます。
2. CAC FILE DELETE を選択し、ジョグダイヤルを押します。
3. EXECUTE を選択し、ジョグダイヤルを押します。



4. 消去したい CAC ファイルを選択し、確認画面で YES を選択後、ジョグダイヤルを押します。



5. 消去が完了すると「----」表示となります。